

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F01-XVI-18
	Página:	(1 de 1)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE INCIDENTES.




FIGURA 1. Diagrama de flujo del proceso de análisis de incidentes.

 Juan Carlos Sanchez Lara	 Angel Salvador Cármona Sánchez Coordinador de normatividad y seguridad industrial	 Abraham Córdova Peralta. Proyectista Cedula Profesional 3512770
---	---	---