


Cliente : ZAGAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V.
 Referencia Cliente : Correo electrónico del 12 de mayo de 2023.
 Nuestra Referencia : OTM 23-0451.
 Producto : LPG.
 Lugar de Muestreo : Calle guadalupe Victoria y carretera internacional num. 59, municipio de pitiquito
 Fecha de Muestreo : 12 de mayo del 2023.
 Muestra Tomada por : Brayan Navarrete. Estado de Sonora.

Identificación de la Muestra(s)					
Referencia de la Muestra	Punto de Muestreo	Metodo de Muestreo ASTM Utilizado	Datos del Cilindro (Cantidad / Capacidad en ml)	Revisión de Cilindros? (Tapones y Pruebas de Fuga)	Propósito de la Muestra
MCUL23-0725	Estación LP/13149/Exp/E3/2016	D-1265	1X 500	pass	Analisis de densidad

Cadena de Custodia de la(s) Muestra(s)

Origen	Entrega la Custodia			Destino	Recibe Custodia		
	Nombre	Fecha	Firma		Nombre	Fecha	Firma
Estación Isla pitiquito	Brayan N.	14/05/23		Lab. OTI culiacán, Sinaloa.	Andrés H.	14/05/23	

Notas: Ninguna.

.- La recepción y conservación de los cilindros son responsabilidad de quien realizará el proceso de muestreo y/o transferencia de custodia de la muestra.


.- El Personal Técnico designado para realizar el muestreo, se encuentra en el padrón del personal acreditado con base a la ISO/IEC 17025:2015.

.- Las muestras descritas en este registro, fueron obtenidas de acuerdo al método arriba indicado, procedimientos internos, criterios establecidos en la norma NMX-Z-12-1987 y/o a solicitud del cliente.

.- Quien recibe la custodia de la(s) muestra(s) verifica y asume la responsabilidad del cuidado y conservación de los cilindros - muestras.



Representante en el Punto de Muestreo


 Brayan Navarrete

Oil Test International Mexico, S.A. de C.V.