



OIL TEST INTERNATIONAL

Cliente : ZAGAZ DE PEÑASCO, S.A. de C.V.
 Referencia Cliente : Correo electrónico del 12 de mayo de 2023.
 Nuestra Referencia : OTIM23-0451.
 Producto : LP6.
 Lugar de Muestreo : KM. 87+000 de la carretera Sonoita - Puerto Peñasco, municipio de Puerto Peñasco
 Estado de Sonora.
 Fecha de Muestreo : 12 de mayo del 2023.
 Muestra Tomada por : Brayan Navarrete.

Identificación de la Muestra(s)

Referencia de la Muestra	Punto de Muestreo	Metodo de Muestreo ASTM Utilizado	Datos del Cilindro (Cantidad / Capacidad en ml)	Revisión de Cilindros? (Tapones y Pruebas de Fuga)	Propósito de la Muestra
MUL23-0721	Planta LP/14661/DIST/PLA/2016	D-1265	1X500	pasar	Analisis de densidad

Cadena de Custodia de la(s) Muestra(s)

Origen	Entrega la Custodia			Destino	Recibe Custodia		
	Nombre	Fecha	Firma		Nombre	Fecha	Firma
Planta Peñasco.	Brayan N.	14/05/23	Brayan Navarrete.	Lab. OTI Culiacán, Sinaloa.	Andrés H.	14/05/23	/
	—	—	—		—	—	—

Notas: Ninguna.

.- La recepción y conservación de los cilindros son responsabilidad de quien realizará el proceso de muestreo y/o transferencia de custodia de la muestra.

.- El Personal Técnico designado para realizar el muestreo, se encuentra en el padrón del personal acreditado con base a la ISO/IEC 17025:2015.

.- Las muestras descritas en este registro, fueron obtenidas de acuerdo al método arriba indicado, procedimientos internos, criterios establecidos en la norma NMX-Z-12-1987 y/o a solicitud del cliente.

.- Quien recibe la custodia de la(s) muestra(s) verifica y asume la responsabilidad del cuidado y conservación de los cilindros - muestras.

Representante en el Punto de Muestreo

Brayan Navarrete

Oil Test International Mexico, S.A. de C.V.